


温湿度计 HK830

使用说明书



 ϵ

- 5. 背光显示
- 6. 自动关机
- 7. 低电压提示
- 8. 电源: 1.5V AAA*3
- 9. 工作温湿度: 0~+40℃, 不大于90%RH
- 10. 储存温湿度: -20~+60℃, 不大于75%RH
- 11. 外形尺寸: 145(长)×59(宽)×30(高)mm
- 12. 重量: 105g(包含电池)

四. 各种名称和功能(图二)

- 1. 温湿度传感器
- 2. LCD显示器
- 3. 背光: 短按此键开启背光,约20秒后自动关闭
- 4. 功能切换键: 轻触此键摄氏度与华氏度切换功能
- 5. 电源开关键:按一次开机,再按一次关机
- 6. 最大值/最小值保持键
- 数据保持/手动关闭背光键;短按一次保持测量数据,再短按一次退出数据保持;长按此键关闭背光
- 五.LCD液晶显示面板说明(图一)

- 一. 在您使用本产品前,请详细阅读本说明书,它将教你正确的操作方法,以便能发挥本机坚固耐用之优良性能。此温湿度计广泛应用于粮食储运、档案管理、材料管理、农业畜牧、医疗卫生、教学实验、公共和家居
- 运、档案管理、材料管理、农业畜牧、医疗卫生、教学实验、公共和家居 环境等行业或环境的温湿度测量与监控。

二. 功能说明

此产品是高精度、高稳定度的数字温湿度计

- 1. 温度测量
- 2. 湿度测量
- 三. 规格
- 1. 准确度:

功能	量程	分辨率	准确度
温度	-20℃~70℃ -4°F~158°F	0.1℃/0.1℉	±1.0℃/±1.8℉
湿度	0%~100%RH	0.1%RH	RH:±4.5%

- 2. 液晶显示: 4位数液晶显示
- 3. 采样速率: 0.5秒
- 4. 数据保持

±1 ±


- 1. 华氏度、摄氏度指示
- 2. 数据保持指示
- 3. 温度显示值
- 4. 最大值保持
- 5. 湿度显示值
- 6. 最小值保持
- 7. 低电压指示
- 8. 相对湿度指示

六. 操作前准备事项

- 1. 当电池电力不足时,LCD面板会出现"□"符号,表示此时电池电力不够,必须更换新电池。
- 2. 使用"+"起子打开仪表背面的电池盖,更换1.5V电池。
- 3. 盖回电池盖并使用"+"起子锁紧螺丝。

七. 操作步骤

- 1. 将温湿度计置于待测温度或湿度的环境。
- 2.. 按电源键开机。
- 3. 按 "SEL"键切换至摄氏度或华氏度功能。
- 4. 读取温湿度计LCD之测量值。



±2±

八. 注意事项

- 1. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁环境中存放或者使用仪表。
- 2. 不要将仪表或传感器部分置于任何溶液中,以免损坏仪表或传感器。
- 3. 不要让阳光爆晒仪表。
- 4. 长时间不使用请取出电池,避免电解液漏出损伤本仪表。

使用环境条件: 2000米高度以下, 相对湿度≤90%RH, 室内使用。

* 本仪表出厂前已调校好,建议校正周期为一年。



www.honeytek.com

上海山创仪器仪表有限公司

地址:上海浦东张江高科技产业东园瑞庆路528

号11幢甲1-2楼

电话: 86-21-68182669 传真: 86-21-68182639

邮编: 201201

E-mail:info@honeytek.com